

托幼机构采光和照明抽检情况一览表

托幼机构名称	江海区阳光蓓蕾托管园	
地址	江门市麻二福田花园新村铺位二楼 202 至 207 铺位	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
直接天然采光	有	合格
采光系数	1.11	不合格
窗地面积比	1:4.02	合格
照度平均值	178.17	不合格
托幼机构名称	江海区幼爱托管	
地址	江海区文昌花园 73 幢首层	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
直接天然采光	有	合格
采光系数	2.75	合格
窗地面积比	1:4.28	合格
照度平均值	306.60	合格
托幼机构名称	江海区兴南托管中心	
地址	江门市江海区兴南里 64、65、66 幢首层	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
直接天然采光	有	合格
采光系数	3.92	合格
窗地面积比	1:1.74	合格
照度平均值	143.50	不合格
托幼机构名称	江海区星艺之园托管中心	
地址	江门市江海区江翠路 82 号二楼	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
直接天然采光	有	合格
采光系数	0.58	不合格
窗地面积比	1:2.05	合格
照度平均值	57.55	不合格
托幼机构名称	江门市江海区新星托管中心	
地址	江门市江海区滘头新基里 39 号之一首二层	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
直接天然采光	有	合格
采光系数	0.31	不合格
窗地面积比	1:25.4	不合格
照度平均值	96.28	不合格

校外培训机构教室采光和照明抽检情况一览表

机构名称	江门市江海区卓思教育培训中心					
地址	江门市江海区东海路 48 号 401 室全部之 4F023 室					
负责人						
抽检项目	抽检结果			结果判定（合格或不合格）		
采光系数	3.12			合格		
窗地面积比	1:1			合格		
采光方向	单侧			不合格		
防眩光措施	有			合格		
室内表面反射比	后(侧)墙反射比；0.91，黑板为白板，不测反射比			不合格		
装设人工照明	有			合格		
课桌面照度	687.5			合格		
黑板照度	523.25			合格		
机构名称	江门市江海区龙门教育培训中心					
地址	江门市江海区外海街道中华大道 2 号二、三层					
负责人						
抽检项目	抽检结果			结果判定（合格或不合格）		
采光系数	0.04			不合格		
窗地面积比	1:6.69			不合格		
采光方向	单侧			不合格		
防眩光措施	有			合格		
室内表面反射比	后(侧)墙反射比：0.76，黑板为白板，不测反射比			合格		
装设人工照明	有			合格		
课桌面照度	328.25			合格		
黑板照度	280			不合格		
机构名称	江门市江海区友方教育培训中心					
地址	江门市江海区礼乐二路 98 号首二					
负责人						
抽检项目	抽检结果			结果判定（合格或不合格）		
采光系数	0.30			不合格		
窗地面积比	1:8.81			不合格		
采光方向	单侧			不合格		
防眩光措施	有			合格		
室内表面反射比	后(侧)墙反射比：0.83，黑板为白板，不测反射比			不合格		
装设人工照明	有			合格		
课桌面照度	244.33			不合格		
黑板照度	171.625			不合格		

机构名称	戴爱莲文化艺术咨询（江门）有限公司	
地址	江门市江海区科荟路 26 号 101 室-105 室	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
采光系数	0.39	不合格
窗地面积比	1:3.51	合格
采光方向	单侧	不合格
防眩光措施	有	合格
室内表面反射比	后(侧)墙反射比：0.63，无黑板	不合格
装设人工照明	有	合格
课桌面照度	269.63	不合格
黑板照度	—	—
机构名称	江门市江海区共升教育培训中心	
地址	江门市江海区永康路 45 号二楼	
负责人		
抽检项目	抽检结果	结果判定（合格或不合格）
采光系数	0.36	不合格
窗地面积比	1:3.63	合格
采光方向	单侧	不合格
防眩光措施	有	合格
室内表面反射比	后(侧)墙反射比：0.84，黑板为白板，不测反射比	不合格
装设人工照明	有	合格
课桌面照度	307.83	合格
黑板照度	196	不合格